

平成28年11月24日

サンポートホール高松
大ホールご利用者各位

公益財団法人
高松市文化芸術財団 事務局

サンポートホール高松大ホール舞台吊物機構の
配置変更について（お詫びとお願い）

謹啓 平素は当ホールをご利用いただき、ありがとうございます。

さて、今般、大ホール舞台吊物機構のうち、袖幕(1)及び引割幕(1)に不具合が発生したことを受け、危険性を排除するため、来年1月4日から当分の間、下記のとおり、舞台吊物機構の配置変更を行うこととなりました。

変更期間中、利用者の皆様には多大なご迷惑をおかけいたしますが、どうか事情ご賢察の上、ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、該当幕の不具合が解消し、従来どおりの使用形態となりました際には、改めてこのホームページでお知らせいたしますので、引き続きご利用くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。

謹白

記

《変更前》		《変更後》
美術バトン No. 6	→	一文字幕(1)
一文字幕(1)	→	袖幕(1)
袖幕(1)	→	使用不可バトン
美術バトン No. 10	→	一文字幕(2)
一文字幕(2)	→	引割幕(1)
引割幕(1)	→	使用不可バトン

※今回の変更に伴い、従来の美術バトン No. 6 及び No. 10 は使用できませんのでご注意ください。

お問い合わせ先
サンポートホール高松舞台管理担当
電話 (087) 825-5000